Für die Wangen ist das Moment M_2 maßgebend, da am vorliegenden Kopf ausnahmsweise J_2 kleiner als J_1 ist, vgl. (398):

$$\begin{split} & \boldsymbol{M}_2 = \boldsymbol{M}_1 \frac{(2\,J_1 - J_2) + 3\,l \cdot J_w}{(2\,J_2 - J_1) + 3\,l \cdot J_w} = 3750 \frac{(2 \cdot 229 - 144) + 3 \cdot 23, 8 \cdot 35, 1}{(2 \cdot 144 - 229) + 3 \cdot 23, 8 \cdot 35, 1} = 3400 \text{ cmkg}, \\ & \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_{b_2} + \boldsymbol{\sigma}_z = \frac{\boldsymbol{M}_2 \cdot e}{J_w} + \frac{P}{2\,F_w} = \frac{3400 \cdot 1, 88}{35, 1} + \frac{20800}{2 \cdot 8 \cdot 3, 75} = 183 + 347 = 530 \text{ kg/cm}^2. \end{split}$$

Beanspruchung der Wange an der Stelle, wo der Keilstellbolzen durchtritt. Trägheitsmoment ist bei einem Lochdurchmesser von 32 mm:

$$J_w' = \frac{(8-3,2) \cdot 5,5^3}{12} = 66,6 \text{ cm}^4, \quad \text{der Querschnitt } F' = (8-3,2) \cdot 5,5 = 26,4 \text{ cm}^2$$

und mithin die Beanspruchung:

$$\sigma' = \frac{M_1 \cdot e'}{J_w'} + \frac{P}{2\,F'} = \frac{3750 \cdot 2,75}{66,6} + \frac{20\,800}{2 \cdot 26,4} = 155 + 395 = 550 \text{ kg/cm}^2.$$

Zufolge der doppelten Kerbwirkung der Hohlkehle in der Aussparung und des Loches für die Stellschraube dürfte diese Spannung wesentlich erhöht werden.

Achtzehnter Abschnitt.

Achsen und Wellen.

I. Arten, Begriff und Baustoffe der Achsen und Wellen.

Man kann gerade Achsen und Wellen, biegsame Wellen und Kurbelwellen unterscheiden. Gerade Achsen und Wellen sind Träger schwingender oder umlaufender Maschinenteile. Achsen, ausschließlich oder vorwiegend auf Biegung beansprucht, können entweder als feste oder ruhende Achsen, um die sich andere Maschinenteile bewegen

oder als laufende ausgebildet sein. Im letzten Falle dienen Lager zu ihrer Stützung, während die von ihnen getragenen Teile aufgekeilt oder in sonst geeigneter Weise mit ihnen fest verbunden sind. Beispiele bieten Abb. 1285 in der festen Achse einer Trommel mit dem zugehörigen Antriebrade und die Eisenbahnwagenachse Abb. 1265. Das geringe Drehmoment, das in dieser durch die Zapfenreibung entsteht, kann gegenüber den Biegemomenten vernachlässigt werden.

Wellen sind stets dadurch gekennzeichnet, daß sie größere Drehmomente zu übertragen haben, neben denen aller-




Abb. 1265. Eisenbahnwagenachse.

dings meist auch Biegemomente wirken, Sie finden ausgedehnte Anwendung an Triebwerken und an Kraft-, Arbeits- und Werkzeugmaschinen aller Art. In Abb. 1287 ist dieselbe Aufgabe wie in Abb. 1285 durch eine Welle gelöst. Stehende Achsen und Wellen an Turbinen usw. sind häufig noch durch erhebliche Längskräfte auf Zug, Druck oder Knickung in Anspruch genommen

Biegsame Wellen dienen zum Antrieb beweglicher Werkzeuge, Geräte und kleiner

Maschiner