
In architektonischer, wie technischer Hinsicht eine hervorragende Leistung, zeigt diese Anlage gleichwohl einige Mängel, unter welchen namentlich die vor der Südseite des Meridian-Saales errichtete Terrasse mit Steinpseilern (zum Aufstellen von

Paffage-Instrumenten) als schädliche Anlage bezeichnet wird, da sie die Beobachtungssicherheit durch thermische Störungen beeinträchtigt. Eben so störend sür die Meridian-Beobachtungen wirkt das stark ausladende, an den Spaltpseilern zurückgekröpste Hauptgesims, welches die an den Wänden erhitzte Lust nach den Spaltöffnungen leitet und dort Lustzitterungen veranlasst.



Lageplan der Universitäts-Sternwarte zu Kopenhagen 410).

B. Magnetisches Observatorium.

Die Kuppel (siehe Fig. 422, S. 512), nach Reuleaux' Angaben construirt, und zwar in Holzbohlen und Brettern mit Kupferdeckung, hat Rollen mit Spurrinne, die am beweglichen Theile befestigt sind und über eine Sattelschiene lausen; die Drehung erfolgt mittels Kurbel mit Eingriff in einen Triebstock von einfacher, aber wohl bewährter Anordnung (siehe Fig. 426, S. 513). Die Spaltverschlussvorrichtung lehnt sich im Wesentlichen an die der Berliner Mittelkuppel an. Da diese Einrichtung den Spalt jedesmal in ganzer Höhe (mehr als 90 Grad über dem Horizont) eröffnet, so hat man bei Tages- (Sonnen-) Beobachtung die Nothwendig-

keit befonderer Schutzvorrichtungen empfunden, welche in einfachster Weise durch Zugblenden aus Drillich hergesteslt sind und die eine von unten, die andere von oben her über einem seitlich angebrachten Rundeisengestänge in Ringen gleiten, ähnlich wie die gewöhnlichen Sonnenblenden an Wohnhaussenstern ⁴¹²).




Fig. 454.

Sternwarte. - Thurmgeschofs.


Hauptgebäude. - Erdgeschofs.



Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel 413).

⁴¹²⁾ Nach: HAARMANN's Zeitschr. f. Bauhdw. 1864, S. 252-254.

⁴¹³⁾ Die hier beigegebenen Darstellungen sind theils den Originalzeichnungen, theils freundlichen Mittheilungen des Herrn Baurath Friese zu Kiel entnommen.



Von der Universitäts-Sternwarte zu Kiel 413).

Arch.: Freund.

1/250 n. Gr.

Längenschnitt.

Querfchnitt.

Die Universitäts-Sternwarte zu Kiel besteht aus zwei getrennten Theilen. Der ältere Theil dieser sehr zweckmäsigen Anlage ist gegen Ende der sechziger Jahre urfprünglich als Seemannsschule erbaut und enthält jetzt vorzugsweise Hörfäle,


Sternwarte 711 Kiel.

Bibliothek, Verwaltungsräume und Wohnungen zur Sternwarte. Die eigentliche Sternwarte, 1875-76 durch Freund ausgeführt, liegt ziemlich entfernt (westlich) von diesem Gebäude und ist mit ihm durch einen in Holz überdeckten Gang verbunden (Fig. 454 bis 461 413).

Als befonders günftig find hervorzuheben die geringe Höhe des Meridian-Saales über dem Boden und die Gestaltung des ganzen Observatoriums im Grundrisse (Fig. 454), welche den Meridian-Saal von Temperatur-Einflüssen anderer Bautheile fast ganz unabhängig macht.

Eine etwas größere Länge der nach den beiden Thürmen führenden Zwischenbauten würde eine noch schärfere, diese Verhältnisse begünstigende Scheidung der einzelnen Beobachtungsräume von einander bewirkt haben. Der mittlere Theil der Nord- und Südwand des Meridian-Saales, beiderfeits des Beobachtungsspaltes, besteht aus nur außen verschaltem Fachwerk, wodurch rascher Temperatur-Ausgleich fehr befördert und die immer läftige Wangenbreite der Spaltbegrenzung eingefchränkt wird.

Als Eigenthümlichkeit ift noch zu erwähnen, dass die Ausgleichsgewichte zum Umlegen des Paffage-Instrumentes an Stangen hängen, welche durch die Instrument-Pfeiler durchgehen und aus Mauerkörpern bestehen, die sich in je einem Hohlraum der Pfeiler befinden (Fig. 457, 459 u. 460).



Lageplan der Universitäts-Sternwerte zu Kiel.

- A. Hauptgebäude.
- B. Terraffe.
- C. Verbindungshalle.
- D. Sternwarte.
- E. Beobachtungsthürmchen, d. Eishaus,
 - e. Kohlenhaus der Kaiserl. Marine.

W. Windmesser. a. Wirthschaftsgebäude. b. Aborte.

M. Miren-Häuschen.


Die Pfeiler find durch Afphaltschichten gegen Grundfeuchtigkeit gesichert.

Der eine (öftliche) Theil des Meridian-Saal-Daches kann in wagrechter Richtung dergestalt verschoben werden, dass ein ca. 1 m breiter Spalt frei gelegt wird (fiehe Fig. 417, S. 509), während die lothrechten Läden sich nach unten senken lassen. Sämmtliche Dächer haben Holzschalung mit ausgeklebter Leinwand. Das gefammte Drehwerk wird, eben fo wie die Klappen-Construction der Drehdächer (Fig. 456), als fehr zweckmäßig im Gebrauch bezeichnet.

Die Sternwarte der technischen Hochschule zu Wien, 1866 nach Angaben Herr's durch Wappler ausgeführt, ist nicht als selbständige Bauanlage, sondern als Aufbau auf dem Dache eines Nebengebäudes der Wiener Technischen Hochschule

errichtet. Für ähnliche Zwecke, bei welchen es nicht fowohl auf die Ausführung exacter Beobachtungen felbst, als auf die Anleitung zu solchen ankommt, kann diese mit großer Sorgfalt durchdachte und durchgebildete Anlage wohl als Muster empfohlen werden.

Eine ausführliche Veröffentlichung über diefelbe, welche alle Einzelheiten in größerem Massstabe darstellt und der



Astronomisches Observatorium der technischen Hochschule zu Wien.

1/500 n. Gr.

596. Sternwarte d. techn. Hochschule zu Wien.