fraft ficher im ftande ift, jede Mehlart tonkurrengfähig herzustellen bei Er-

zeugung höchfter Prozente befter Mehle.

Die dargeftellte Unlage enthält drei Mahlgange und fünf Walzenftuhle und ift für eine Berarbeitung von etwa 71/2 To Getreide in 24 Stunden berechnet. Selbstverftandlich fann, unter Beibehaltung des Suftems, die Unlage auch für fleinere oder größere Leiftungsfähigfeit getroffen werden.

Es bedeutet in den Zeichnungen:

A Silo gur Beschüttung,

B, F, J und Q Elevatoren,

C Steinauslesemaschine,

D Trieurcylinder,

E Reinigungsmaschine,

G und I bis IV Walzenstühle,

H, K, L, M, N, X und Y Chlinder,

O Griesputmafchinen,

P Sortierwert,

R Fahrstuhl mit Sicherheitsvorrichtung,

S Exhauftor,

1, 2 und 3 Mahlgänge.

## § 98.

## Dampfmühlen-Unlage.

Diefe von der Firma R. Buhlmann in Berlin entworfene Anlage ift in ben Fig. 1 bis 4, Taf. XXVII, gezeichnet, und fann sowohl für Weizen = als Roggen =, für Flach = oder Hochmüllerei benutt werden, bei

einer täglichen Leiftung von 10 To.

Das antommende Getreide wird, nachdem es gewogen, in den Schüttrumpf (1) in der unterften Stage geschüttet, von hier durch den Glevator (2) in das Dachgeschoß gehoben und durch die Schneden (3, 4 und 5) den Silos A zugeführt. Bur Entnahme aus benfelben bienen Transportichrauben (6 und 7), welche das Getreide je nach Bedürfnis entweder zum Umarbeiten ober zur Berarbeitung wieder in ben Elevator (2) laufen laffen. Behufs Umarbeitung legt bas Getreide wieder benfelben Weg nach ben Silos zurud, mahrend es zur Berarbeitung durch Schraube (4) auf die automatische Wage K gelangt, und von hier burch Schnecke (8) einen Boftenbehalter B in der Reinigungsanlage zugeführt wird. Sat Diefer den Boften aufgenommen, fo wird bas Silosuftem entweder gur Unnahme oder Umarbeitung wieder für fich verwandt. Behufs Reinigung gelangt bas Getreide aus dem Behälter B durch den Doppelelevator (9) auf einen Afpirator C mit Siebvorrichtung, dann auf den Trieur D, und von letzterem entweder auf den Spitgang E und durch den Doppelelevator (10) auf den Spits cylinder F, und von da auf die Eurekamaschine G mit Lamellenmantel, gulett auf die Burftmaschine H. Wenn bagegen nicht gespitt werden foll, was beim Beigen zuweilen ber Fall, tommt das Getreide vom Trieur D dirett auf die Maschinen G und H.

Jest gelangt das Getreide in die Muhle, wird burch ben Doppelelevator (11) über die automatische Wage K, an welcher man den Abgang berechnen fann, in den Behälter W über ben Borquetschwalzen gehoben; über diesen letteren ift ein magnetischer Apparat aufgestellt, welchen bas Getreide passieren muß.

Von den Duetschwalzen geht das Getreide über die Siebenslinder zur Absonderung des Schmutzes, aus welchem die Körner auf den Doppelelevator (12) fallen, welcher sie in die Schnecke (13) hebt; und diese läßt das Getreide in die Behälter über den Schrotwalzen fallen.

Diese Behälter, sowie diejenigen über den Gängen werden durch Scheidewände in je zwei Hälften getrennt, wovon die einen erst angefüllt werden, während die zweiten, die Uebergänge von den Sichtmaschinen zum weiteren Schroten aufnehmen.

Diesen Sichtmaschinen wird nämlich das Schrot von den Walzen durch die Kühlapparate und Elevatoren (14, 15) zugeführt.

Die beim zweiten Schroten entstehenden Uebergänge gelangen dann durch die Schnecke (16) in die Behälter über den Mahlgängen, wo sie in gleicher Weise fertig ausgemahlen werden.

Bei Weizen gehen die Griese von den Zentrifugalsichtern in die Schnecke (17) und werden durch diese dem Elevator (18) zugeführt, welcher sie auf den Griessortierchlinder hebt. Letzterer ist mit mehreren Gazenummern bespannt, und läßt den durch jede Nummer gehenden Gries in einen besondern Behälter fallen. Letztere werden der Reihe nach durch zwei darunter stehende Griesputmaschinen geputzt.

Die geputen Griefe werden auf den beiden Porzellanwalzenstühlen aufgelöst, soweit es geht vermahlen, und das entstehende Mehl auf der Sichtmaschine ohne Borsichter abgebeutelt.

Die letzten Dunste werden dann noch auf dem einen Mahlgange fertig ausgemahlen. Die Kleie fällt von den Sichtmaschinen in die Körnerschnecke, welche nur über den Walzenbehältern Körner transportiert, dagegen weiter- hin leer läuft. Diese Schnecke führt die Kleie entweder nach einem Kleiemagazin oder läßt sie durch ein Sackrohr an geeignete Stelle fallen.

Die Anlage ist so eingerichtet, daß man je nach Stellung der Schieber auch öfter schroten kann als zweimal, so daß man jede Art der Müllerei nach Berhältnissen und Qualität des Getreides betreiben kann.

Nachstehend ift noch die Bezeichnung der einzelnen Teile zusammengestellt:

o liegende Dampfmaschine,

A Silos mit Schnecken,

B Postenbehälter, C Aspirateur,

D Trieurchlinder,

E Spitgang,

F Spitchlinder,

G Eurefa,

H Bürstenmaschine,

I Staubkammer, K automatische Wage,

L Vorquetschwalzen,

M Cylinder für gequetschtes Getreide,

N Schrotwalzen, O Mahlgänge,

P Auflöswalzen,

Q Sichtmaschinen,

R Griessortiercylinder, S Griesputzmaschinen,

T Afpiration für Schrotwalgen,

U Exhaustor, V Fahrstuhl,

W Behälter.