

### III. Weichen und Kreuzungen.

#### Weichen.

Es sind zweierlei Sorten Weichen welche hier in Betracht kommen.

Bei der ersten Sorte sind die Weichenzungen aus Schienen hergestellt und die Gewichte der Ausrückvorrichtung zum Umlegen in horizontalen Sinne eingerichtet.

Bei der zweiten Sorte sind die Weichenzungen aus besonders gewalzten Winkelschienen von Eisen oder Stahl hergestellt, und die Gewichte sind zum Umlegen in vertikalen Sinne eingerichtet.

Die erste (ältere) Construction kam auf den Linien Pragerhof-Ofen und Uj.-Fröny-Stahlweißenburg zur Anwendung.

Fig. 19.




Fig. 19. ist der Grundriss einer einfachen Weiche der älteren Construction. Die Weiche liegt auf einem mit Schraubenbolzen verbundenen Holzrost. Die gusseisernen Schienenstöfe, und die Ausrückständer sind ebenfalls mit Schraubenbolzen auf den Holzrost befestigt.

Angenommen ist der gusseiserne Drehschemel Fig. 20. welcher um mittelst durch Anschweißen verlängerter Schienennägel gemeinschaftlich mit den Stockschienen und Weichenzungen auf den Rost befestigt ist. Eine auf dem Fuß der Weichenzunge aufgesetzte runde Platte  $\alpha$  sichert die Drehung und ist zugleich ein weiteres Mittel der Befestigung der Weichenzungen, indem diese Platte Theilweise unter den Fuß der austretenden Schienen geschoben ist.

Fig. 20.




Fig. 21.




Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 21. zeigt den Durchschnitt durch einen Schienenstuhl sowie durch die Stockschiene und Weichenzungen; Fig. 22. den Grundriss des Schienenstosses.

Es ist sowohl aus diesem Durchschnitte als auch aus dem Querschnitt, Fig. 23. zu entnehmen, welche große Verschärfung der Querschnitt der Schienen erleidet, wenn aus denselben Weichenzungen gebildet werden.

Von den Missständen welcher hierdurch entsteht einigermaßen aufzugegen zu wirken, wird es nötig

die Längen gegenseitliche Einbiegungen durch Aufnieten von Winkelbleisen  $\alpha$  Fig.

21 und 23 - zu schützen. Aber auch dieses Ausshilfsmittel ist nur unter für das Durchfahren von Kurven ganz günstigen Verhältnissen der Eisenbahnfahrzeuge genügend.

Überall wo kräftige Locomotiven mit

mehrfaich verkleppelten Treibrädern sich steif in die Kurven einlegen, geschieht es, daß sich beim Durchfahren der Kurve der Weiche die gekrümmte Weichenzungen durch den Seitendruck der ersten Räder der Locomotive einbiegen, wodurch die Spitze

der Weichenzungen den genauen Anschluss an die Stoßschiene verlässt und Entgleisungen herbeigeführt werden, indem die nachfolgenden Räder der Locomotive statt des ersten beiden in die Kurve zu folgen, nur in das gerade Gleise der Weichen einlaufen, und im günstigsten Falle nur eine Zerreißung der Weichen bewirken.

Die schwache Weichenzunge ist neben der mangelhaften Reinigung der Weichen der häufigste Grund von Entgleisungen.

Wenn aber bei Untersuchungen solcher Unfälle durch Zugen constatirt wird, daß die Weiche vor dem Unfall in guten Zustande war, so liegt dieser Angabe aus dem ersteren Grunde durchaus nicht in allen Fällen eine Unwahrheit zu Grunde.

Man hat um dem genannten Übelstände noch weiter vorzubewegen, auch noch durch besondere Anschlagstifte, welche in der "Steck" schiene befestigt wurden, der Durchbiegung der schwachen aus Schienen erzeugten Weichenzungen beim Befahren der Curven mit ziemlich gutem Erfolge entgegengewirkt.

Fig. 24.




Fig. 24. zeigt den Ausrückstab, der der älteren Weichen.

Indem man das Gewicht  $\alpha$  in horizontaler Linie dreht, wird die Weiche umgestellt. Durch einen Stift welcher an der Kette  $\beta$  hängt, läßt sich das Gewicht fixiren, so daß die Weiche selbstthätig sich wieder auf ein bestimmtes Gleise einstellt wenn die Weiche durchfahren ist, und wenn diese Anordnung einen bestimmt Betriebszwecke entspricht.

Nachdem es sich hieraufstellte, daß mit den Ausrückstäben der in Hauptgleisen liegenden Weichen Signalscheiben verbunden werden müssen, welche die Stellung der Weichen selbstthätig anzeigen, so wurden diese Weichen durch die in der Fig. 25 und 26 dargestellte Einrichtung ergänzt.

Auf der Zugstange  $\alpha$  (Fig. 26) wurde das Charnier  $\delta$  fest geklemmt und das Gewicht  $\alpha$ . (Fig. 24) wurde um so viel vergrößert,




Fig. 25.





Fig. 26.



als zur selbstthätigen Bewegung der Signalscheibe und Weiche grössere Kraftaufwendung nöthig war.

Diese Einrichtung entspricht ihrem Zwecke ganz gut, lässt sich aber auf andere Weise herstellen, wenn sie nicht, wie in gegenwärtiger Falle, bloß eine Ergänzung schon bestehender Weichen bilden muss.

Außer den eben beschriebenen einfachen Weichen sind auch noch doppelte Weichen mit Zungen aus Schienen angewendet worden.

Fig. 27. zeigt im Grundriss eine doppelte Weiche. Diese Weichen sind nur anzurathen, wo der Platz für die Entwicklung der Gleise mangelt, oder sonstige lokale Schwierigkeiten deren Anwendung verlangt. Die Komplikation mit

Fig. 27.

4 beweglichen Zungen welche sich nicht gut genug gegen seitlichen Schub schützen lassen, und andere Missstände machen es wünschenswerth doppelte Weichen, wo inner

möglich, von der Verwendung auszuschließen.

Allen Weichen deren Zungen aus Eisenschienen hergestellt werden, ist aber neben dem geringen Widerstand der Weichenzungen gegen den seitlichen Druck der Räder noch der Missstand anzusprechen, daß sie zu fortwährenden Reparaturen Veranlassung geben.

Die Eisenschienen werden bekanntlich mittelst Paquettierung einzelner Stäbe erzeugt, und es kommt schon bei dem verschwächten Kopfe der Schienen nur zu häufig vor, daß sich die nicht hinlänglich geschweißten, oder zu dünnen Stäbe beim Befahren los trennen.

In höherem Maße kommt aber diese Loslösung bei den Weichenzungen vor, deren Kopf, wie die Fig. 19. 23. 27, zeigen, gegen die Spitze zu bis auf einige Linien Breite verschwächt wird. Selbst eine gute Schweißstelle hält hier den Druck der Räder nur kurze Zeit aus und die Folge ist eine fortwährende Reparatur der Zungen. Man sucht, te sich gegen die rasche Verstörung dieser Weichenzungen zu helfen, indem man den schwächsten Theil derselben aus einem besonderen Stücke herstellt und dasselbe an ein Schienestück anschweift; aber auch dieses kostspielige Verfahren schützt nicht hinlänglich und bringt noch eine weitere bei dem Material aus welchem meistens die Schienen bestehen, oft sehr ungelangleiche Schweißstelle in die Weichenzunge.


Etwas besser wird die Sache, wenn man die Zungen aus Schienen macht, welche aus einem Stahlstück (Bessemerstahl oder Gussstahl:) gewalzt wurden.

Aber abgesehen von der ungünstigen Form der Schienenzungen gegen den seitlichen Widerstand ist außer dem Grunde der Bequemlichkeit, aus der höchsten besten Schiene eine Weichenzunge fabricieren zu können, kein Grund vorhanden für die Weichenzunge nicht einen andern Querschnitt zu wählen und so mit der Fabrikation aus einem Stücke auch die andern Vorteile der größeren Steifigkeit gegen seitliche Einbiegungen zu verbinden.

Diese Erwägungen führen zu der zweiten (neuen) Construction.

Fig. 28 zeigt wieder den Grundriss einer einfachen Weiche der neuen nur seit mehreren Jahren allgemein zur Umwendung gekommenen Construction.

Fig. 28.




Auch diese Weiche liegt auf einem soliden Holzroste, mit welchem die Schienestühle und der Ständer durch Schraubenbolzen verbunden sind.

Der Drehschemel Fig. 29 und 30 ist auch hier nur mit Schienenägeln mit dem Holzroste verbunden.

In der Fig. 29 ist der Querschnitt  $\alpha$  der richtige Querschnitt


Fig. 29.  
Schnitt 1m.



des ganz aus Bessemerstahl, oder mit einer dünnen Fußplatte aus schwierigem Eisen gebildeten Walzstückes.

Auf dem Fuß des Stückes  $\alpha$  wird ähnlich wie bei der älteren Construction eine Scheibe gesetzt, welche auch ähnlich wie bei der älteren Construction dreitweise unter die austostende Schiene reicht, in dem sie entsprechend abgesetzt (mit einem entspre-

Fig. 30.



chenden Ausatz versehen) wird. Die Herstellung dieses Drehcharniere ist etwas complicirter, als bei Schienenzungen und lässt noch Verbesserungen wünschen; obgleich es erfahrungsgemäß seinem Zwecke gut entspricht.

Fig. 31.  
Schnitt cd.




Fig. 32.  
Schnitt ef.




Fig. 33.  
Schnitt gh.





Fig. 34.  
Schnitt ik.



Die Fig. 31. 32. 33. 34., zeigen einige Querschnitte aus welchen zu entnehmen ist, dass der Fuß der Stockschiene  $\alpha$  nicht verschwächt wird, sondern dass die Breite des Fußes der Weichenzungen durch deren ganze Länge gleich bleibt.

Um dieses zu erreichen, wird die Winkel-, schiene aus welcher die Weichenzunge bearbeitet wird, vor deren Biegung nur auf der Seite  $c$  (Fig. 31, 32, 33, 34.) auf die fest gesetzten Querschnitte gehobelt, während die Seite  $f$  mit Ausnahme des Theiles, welcher unter den Kopf der Stockschiene  $\alpha$  zu liegen kommt, unberührt bleibt. Nach der Hoblung wird das Stück sodann nach der richtigen Curve gebogen.

Es bleibt durch diese Maßregel die Weichenzunge bis zur Spitze sehr widerstands fähig, die Arbeit des Abhobelns wird sehr verringert, und das Material viel besser ausgenutzt, als wenn dasselbe in bei nahe wertlose Späne fallen würde.

Eine Zuspitzen dieser Weichenzungen durch Schmiedarbeit, oder durch besondere Vorrichtungen beim Walzen würde das Stück nur vertheuen.

Die Fig. 35 und 36 zeigen den Schnitt und den Grundriss eines Schienenstuhles der Weichen. Die Erhöhung  $g$  des Stuhles, auf welcher die Weichenzunge gleitet, ist der einzige Theil, welcher noch dem Gussfe noch einer Bearbeitung bedarf. Die Erhöhung dieses Theiles über die übrigen Flächen des Schienenstuhles erleichtert die Reinhal-

Fig. 35.  
Schnitt a b.





Fig. 36.



tung der Gleitfläche.

Die Stockschiene  $\alpha$  Fig. 35 ist am Anse zu weit ausgeschritten, als es der Theil  $g$  Fig. 36 erfordert und liegt also mit der ganzen Ansbreite nach links und rechts von dem Theile  $g$  Fig. 36 bei m.m. auf dem Schienentuhl auf, wodurch die Tragfähigkeit der Stockschiene erhalten und die Arbeit an derselben auf ein kleines Maß reduziert wird. Die Stockschiene wird am besten aus einem Stahlblock erzeugt, oder, wie es bei den bisher angewandten Weichen geschieht, aus, mit besonderer Vorsicht behandelten Eisenschienen mit einem Kopfe aus Bessemerstahl.

Was nun die ungleiche Länge der Weichenzungen (Fig. 28.) betrifft, so ist diese Einrichtung nur aus Rücksichten auf die Abnutzung der Zungenspitze getroffen, indem die Zunge  $\alpha$  welche der Kurve der Weiche als Leitung dient, gegen ihre Spitze auf zwei fuß Länge sehr schwach ausfällt, wenn dieselbe bis zu ihrem Tangentialpunkt, bei dem Schienentuhl  $\delta$  fortgeführt wird, so zwar, daß sie nicht mehr als wirkliche Leitung, und noch weniger als Träger der Räder dienen kann, und einer raschen Verstörung durch Zerpressen unterliegt.

Fig. 37.




Fig. 38.





Fig. 39.



Die Zunge  $\alpha$  wird deshalb nur so lange gemacht, als es dem praktischen Zwecke entspricht, wodurch bei  $\alpha$  allerdings ein kleiner Fehler in der Spurweite entsteht, welcher aber günstig wirkt, indem eine Erweiterung der Spurweite an diesem Punkt,  $\alpha$ , ein kleines Abstehen der Zunge  $\alpha$  von der Stellschiene erlaubt, welches in der Praxis nicht immer ganz vermieden werden kann und durch diese Spurerweiterung unschädlicher wird.

Die Fig. 37, 38, 39, zeigen den Ausrückständer mit einer Tigmalscheibe. Das Gewicht  $\alpha$  stellt durch Umlegen, in vertikalen Linien von  $B$  nach  $C$  des aus Schmiedeisen bestehenden Segmentes  $S$ , die Weiche um. Zwischen  $B$  und  $C$  lässt sich durch feststellen des Hebels des Gewichtes durch einen Stift die Stellung der Weiche fixieren. Auf der Achse der Welle des Segmentes ist ein verstellbarer Rahmen  $d$  befestigt, welcher in einer

Schleife des verstellbaren Stückes  $f$  greift. Durch eine niedere oder höhere Stellung des Stückes  $f$  lässt sich die Drehung der Scheibe reguliren. Die Bewegung des Segmentes  $s'$  hängt nämlich von dem Hub der Weichenzungen, oder also von der Länge der Verbindungsstäben dieser Weichenzungen ab, welche trotz allen Vorschriften nicht bei allen Weichen ganz genau gleich lang sind.

Diese kleinen Differenzen lassen sich für die richtige Stellung der Signalscheiben durch das Verstellstück  $f$  verbessern.

Es lässt sich sogar durch dieses einfache Hilfsmittel die Stellung der Signalscheibe für den Fall reguliren, dass dieselbe in Curven eine von der normalen Stellung etwas abweichende Lage einnehmen muss.

Die Stange der Signalscheibe ist cylindrisch und wird, nachdem sie in den Ständer eingestellt ist, mit dem Stellringe  $g$ , Fig. 37 und 38 festgestellt. Die Signalscheibe ist von der Bender'schen Construction und wird mit Öl oder Petroleum flammen beleuchtet.

Fig. 40.





Fig. 41.



Die Fig. 40 zeigt einen Ausriicktänder ohne Signalvorrichtung, wie solche in Seitenbahnen, deren Weichenstellung nicht signalisiert werden muss, angewendet werden.

für die Berechnung des Kreisbogenes welcher der gebogenen Weichenzunge zu geben ist, und für die Erfüllung einiger anderer Erfordernisse dienen folgende Beobachtungen:

In der nebenstehenden Fig. 41. bezeichnet:  $ab$  die innere Kante einer gebogenen Weichenzunge.  $a, c$  die innere Stockschienenkante  $b$ , die Drehungssachse der Weichenzunge.  $b, e$  die Entfernung der inneren Kante der Weichenzunge von der inneren Kante der Stockschiene bei

der Drehungssachse.

$\alpha f$  die größte Öffnung der Weichenzunge an der Spitze derselben.

Bei einer theoretisch richtig konstruierten Weiche soll die Lage der Weichenzunge im geschlossenen Zustande ( $\alpha b$ ) der Weiche eine solche sein, daß der Kreisbogen  $\alpha \delta$  bei  $\alpha$  von der Stockschiene tangiert wird. Ferner soll im geöffneten Zustande ( $b f$ ) die Weiche bei der festgesetzten größten Öffnung ( $\alpha f$ ) der Weichenzunge, der Zwischenraum zwischen der Weichenzunge und der Stockschiene an keinem Punkte kleiner als bei der Drehungssachse also nicht kleiner als  $be$  sein, was geschehen wird, wenn die zu der Stockschiene parallel gezogene gerade  $\delta d$  den Kreisbogen  $\delta f$  bei  $\delta$  tangiert, wodurch  $df = be$  wird.

Zur Berechnung des Kreisbogens der Weichenzunge hat man nun

$$R = \frac{\alpha \delta^2}{2 be} \quad R' = \frac{\alpha \delta^2}{2 df}$$

In dem gegebenen Falle hat man die Bedingung:

$$R = R' = \frac{\alpha \delta^2}{2 be} = \frac{\alpha \delta^2}{2 df}$$

Erfüllt man diese Bedingung, und nimmt man an, daß der kleinste Kreisbogen, welchen die Weichenzunge erhalten darf = 500' Radius und die Entfernung  $be = 0,17'$  oder mit Zurechnung der Kopfbreite der Weichenzunge ( $0,2'$ ) = 0,37' ist, so erhält man für die größte Öffnung der Weichenzunge  $\alpha f = 0,84$  und für die Länge der Weichenzunge  $ab = \sqrt{2 \times 500 \times 0,37} = 19,33'$ .

In der Praxis ist es von Werth den Kreisbogen der Weichenzunge einen möglichst großen Halbmesser zu geben und sowohl die Länge als den Hub der Weichenzunge möglichst zu verkleinern. Es ist in der Praxis mehr als genügend die Weichenzunge 16' lang zu machen und als größte Öffnung derselben 0,6' anzunehmen.

Behält man nun das Maß für  $be = 0,17 + 0,2 = 0,37'$  bei, so erhält man:

$$R' = \frac{16 \times 16}{2(0,6 - 0,37)} = 556 \cdot 5 \text{ oder und } R' = 556'$$

51.

Nach diesem Radius werden die Weichenzungen der Südbahn-Gesellschaft gebogen.

Bei diesen auf praktischen Anschanungen gegründeten Vorgang werden allerdings die für eine theoretisch richtig konstruirte Weiche aufgestellte Bedingungen nicht ganz erfüllt.

Die genaue Tangirung des Weichenbogens hat aber in der Praxis nicht den Werth, um andere Vortheile bei der Construction der Weichen, z. B. grosse Dauerhaftigkeit, entbehren zu lassen. Aus Rücksichten für die Dauerhaftigkeit der Weichen-Zungen kann man ohne Anstand die gebogenen Weichenzungen noch bis auf die Länge von 14' verkürzen.

Die kleinste Entfernung welche die Weichenzunge von der Stocksschiene erhält, bleibt bei den obigen Annahmen immer noch 0.14' groß was vollständig genug und jedenfalls vortheilhafter ist, als die Vergrößerung des Hubes der Ausrückvorrichtung, welche gleiche mechanische Wirkung des Gewichtes vorausgesetzt, entweder zu einer Verlängerung des Hebels des Gewichtes oder zu einer Vergrößerung des Letzteren führt.

Die Bedingungen unter welchen die Weichen bestellt wurden lauten:

## Bedingnissheft, für die Lieferung von Weichen mit und ohne Signalvorrichtung.

### § 1 und 2

lauten wie bei dem Bedingnissheft für die Lieferung von Eisenbahn-  
schienern.

### §. 3 Form und Dimensionen.

Die Weichen sind nach den, dem Lieferanten von Seite der Gesellschaft übergebenen Zeichnungen intadelhaft herzustellen. Änderungen