



Abb. 1—6.  
Haus in Mariendorf.




Abb. 1. Giebelansicht. 1:100.

Abb. 4.  
Vom Giebel.  
1:15.





Abb. 2. Schnitt durch den Giebel.




Abb. 3. Querschnitt durch die Küche.




Abb. 5.  
Hofanlage.  
1:500.




Abb. 6. Seitenansicht des Hauses. 1:100.

Hof.  
W.

Abb. 7.  
Grundriss.  
1:500.




Abb. 8. Giebelansicht. 1:100.

Abb. 7—10. Haus in Neuhöfen.




Abb. 9. Linke Ecke der Halle. 1:20.




Abb. 10. Vom Giebel. 1:15.




Abb. 11. Ansicht. 1:100.




Abb. 13. Handgriff. 1:15.

Abb. 12. Von den Eingängen. 1:20.

Abb. 11—13. Scheune in Follstein.

